

ntb Bürkli AG – Trotz Übermalen oder neuem Putz blättert, bröckelt und schimmelt es wieder. Gibt es dauerhaftere Lösungen? «ntb Bürkli AG» untersucht Feuchtigkeitsprobleme gründlich, bevor die passende Sanierung konzipiert wird.

Schimmel und feuchte Mauern einfach übermalen?



Fassadenschäden durch aufsteigende Feuchte.



Schimmelecke bei Fenster.

Eine erste Inspektion bei Feuchtigkeitsproblemen ist kostenlos. Ein «ntb»-Fachberater bestimmt mögliche Ursachen und schätzt die Sanierungsmöglichkeiten und den Aufwand ein. Bedürfnisse und Budget des Kunden werden dabei berücksichtigt.

Ist nur Schimmel vorhanden, kann gleich die entsprechende Beratungs-Checkliste durchgearbeitet werden (am Artikelende beschrieben).

Ursachensuche und Vorteil Erfahrung

Die Stärke von «ntb Bürkli AG» liegt in der genauen bauphysikalischen Analyse der Schadens-Ursachen, bevor irgendeine Massnahme veranlasst wird. Meistens ist das eine «mauerwerksdiagnostische Untersuchung» durch einen «ntb»-Maurermeister mit Spezialausbildung. Die Untersuchung gibt Aufschluss über Ursachen und Ausmass der Schäden. Gibt es energetische Schwächen am Haus («Kältebrücken», Wärmeverlust), wird eine «energetische Gebäudekontrolle» durch eine Energieberaterin durchgeführt. Dann erst entsteht ein individuell abgestimmtes Sanierungsprogramm.

Tag für Tag inspizieren, untersuchen und sanieren die «ntb»-Fachleute Altbauten mit Feuchtig-

keitsproblemen. So kann auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückgegriffen werden. Das «ntb»-Team umfasst unter anderem zwei Maurermeister, eine Ingenieurin, einen Wohnbiologen, Sanierungs- und Trockenlegungs-Spezialisten, Maler, Sanitärinstallateure sowie Renovations-Allrounder. Alle haben langjährige Erfahrung. So können auch anspruchsvolle Sanierungsarbeiten ausgeführt werden.

Beratung bei Schimmel und Modergeruch

Ist keine Mauerfeuchtigkeit im Spiel, sondern nur Schimmelpilz

oder Modergeruch aufgrund zu hoher Luftfeuchtigkeit, schafft eine Schimmel-Checkliste Abhilfe (ab 280 Franken). Jegliches Auftreten von Schimmelpilz darf aus gesundheitlichen Gründen nicht toleriert werden.

Nach einer Analyse mit speziellen Messgeräten erhält die Kundschaft eine Massnahmen-Liste zur Selbstausführung bzw. einen Sanierungsvorschlag.

Energiekosten senken

Ältere Häuser sind schlecht gedämmt und daher grundsätzlich anfällig für Schimmel und Feuchtigkeit. Sie verursachen zudem hohe Heizkosten. Die «ntb»-Energieberaterin zeigt, wie nachhaltig saniert werden kann, sodass die Energiekosten sinken und der Wohnkomfort steigt. Oft ist überraschend, welcher grosser Anteil der Investition durch die eingesparte Energie finanziert werden kann.

ntb BÜRKLI AG
Neue Technik für Gebäude + Mensch

ntb Bürkli AG
6206 Neuenkirch
Tel. 041 280 11 22 oder
Tel. 041 469 60 70
www.ntb-sanierung.ch
www.aquapol-tv.ch

Rufen Sie an für eine kostenlose Inspektion oder eine Schimmel-Beratung!



Feuchteschäden bei Kellertreppe.